

施工単価基礎データ表 令和3年(2021年)4月 【正誤表】

(下線部は修正部分)

正						
該当頁　－P10－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW 形 2 種 径 350 長 6.0m ゴム輪含む	本	－	<u>119,000</u>	121,000	
該当頁　－P30－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	－	2,210	<u>2,340</u>	
該当頁　－P34－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	<u>二</u>	<u>111,000</u>	－	
該当頁　－P35－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚 6～9 辺 50～75	ton	<u>二</u>	<u>112,000</u>	－	

誤						
該当頁　－P10－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
ダクティル鑄鉄管 内面シリカエポキシ樹脂塗装	ALW 形 2 種 径 350 長 6.0m ゴム輪含む	本	－	<u>191,000</u>	121,000	
該当頁　－P30－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
鉄筋コンクリートL形	250B 450×155×600	個	－	2,210	<u>二</u>	
該当頁　－P34－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
H形鋼	SS400 200×200×8×12	ton	<u>111,000</u>	<u>二</u>	－	
該当頁　－P35－						
地域資材単価(全国P)						
名称	規格	単位	沖縄本島	宮古	石垣	
等辺山形鋼(SS400)	中形 厚 6～9 辺 50～75	ton	<u>112,000</u>	<u>二</u>	－	

正										誤													
該当頁　－P68－										該当頁　－P68－													
地域資材単価(全国P)										地域資材単価(全国P)													
名称		規格		単位	沖縄本島		宮古		石垣	名称		規格		単位	沖縄本島		宮古		石垣				
変状土CBR試験		修正CBR 9 モールト*		試料	－		173.000		－	変状土CBR試験		修正CBR 9 モールト*		試料	－		二		－				
該当頁　－F2－										該当頁　－F2－													
機械器具賃料 F										機械器具賃料 F													
名称		規格		単位	沖縄本島		宮古		石垣	補正值	名称		規格		単位	沖縄本島		宮古		石垣	補正值		
タイヤローラ[排対型・低騒音型・(1次・2次・3次)]		質量 8～20t		日	*		*		*	*	タイヤローラ[排対型(1次・2次)]		質量 8～20t		日	*		*		*	*		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t 積級		日	*		*		*	*	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		4t 級		日	*		*		*	*		
該当頁　－G1－										該当頁　－G1－													
仮設材質料 G										仮設材質料 G													
名称	規格		単位	供用 1 日 当たり賃料				1 現場当たり 修理費及び損耗費		備考	名称	規格		単位	供用 1 日 当たり賃料				1 現場当たり 修理費及び損耗費		備考		
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m 未満 [修理費及び損耗費]		m ²	－	－	－	－	－	310			たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m 未満 [修理費及び損耗費]		m ²	－	－	－	－	－	280		
たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m ～4.7m 未満 [修理費及び損耗費]		m ²	－	－	－	－	－	430			たて込み簡易土留	(H)1.5～3.5m×(B)3.0m 以上 [修理費及び損耗費]		m ²	－	－	－	－	－	430		
たて込み簡易土留	(H)3.5 超～6.0m×(B)3.0m ～4.7m 未満 [修理費及び損耗費]		m ²	－	－	－	－	－	500			たて込み簡易土留	(H)3.5 超～6.0m×(B)3.0m 以上 [修理費及び損耗費]		m ²	－	－	－	－	－	530		