

沖縄総合事務局TEC-FORCE活動状況⑦

令和7年8月5日
活動地：沖縄県 北大東村

- 沖縄総合事務局の所有する排水ポンプ車の排水作業により、浄化槽が使用可能となるラインまで水位が低下。今後の雨に備え、引き続き排水作業を実施。
- 大型ポンプによる排水作業に加えて小型ポンプを2台追加し、排水作業を加速化。
- 北大東村職員、国頭村による住家被害認定調査をTEC-FORCEにより支援。



浄化槽排水口付近の水位変化

